



Onderhoud béton ciré oppervlakken

Schoonmaken

Schoonmaken kan met reguliere schoonmaakproducten (groene zeep). Jif en schuursponsje met mate.

Gebruik van chloor en bleekhoudende schoonmaakproducten zijn af te raden. Deze kunnen de coating/beschermlaag aantasten. Haarverfproducten in contact met de beton cire is af te raden, kan verkleuring geven.

Antikal bij voorkeur niet gebruiken. Bij uitzondering eens in de 3 maanden, direct met veel water schoonspoelen zodat het kalkverwijdende product de coating niet kan aantasten.

Beschadigingen

Zodra beschadigingen in het béton ciré oppervlak zijn ontstaan dienen deze direct te worden hersteld. Krassen en butsen kunnen de coating dermate beschadigen dat vuil en vocht kan doordringen tot de béton ciré laag. Daarnaast kunnen verwaarloosde bedschadigingen onherstelbare verkleuringen en verdere (vocht)schade als gevolg hebben.

Indien de béton ciré laag ook is beschadigd; eerst de béton ciré stuclaag plaatselijk opvullen/herstellen/aanhelen. Een klein kleurverschil met de eerdere stuclaag is mogelijk. Na opschuren en voldoende droogtijd opnieuw impregneer en coating aanbrengen.

Indien alleen de coating/afwerklaag is beschadigd; coatinglaagje licht opschuren met schuurpapier korrel 180 en nieuwe laag (lagen) coating aanbrengen.